

АКТ КОМПЛЕКСНОГО

Обстеження ВСП "Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України" перед початком нового навчального року в складі комісії, згідно з розпорядженням голови Хустської міської громади за № від " " 2023р. "Про підготовку закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року" "1" серпня 2023р.

Назва закладу ЗЗСО с. Хуст вул. А.Величко
Кількість дітей 620 початкової ланки шестирічок
стан закладу 200. Кільк. поверхів 1 наявність їдальні +
приміщення для шестирічок , ігрові , ізолятор +
медпункт + , стан 200, медогляди працівниками пройдені 6 осіб
школярами , забезп. медикаментами 200 (15 тис. грн) Медукладками 200
деззасобами + . Актовий зал + , стан 200. Спортзал + , стан 200
вихід на територію, спортмайданчики + , спортінвентар + , окремий
господ. заїзд + , огорожа території 200 S=2,120 буфет , стан
транспорт для дітей , приселкові школи , кільк. дітей в них
Внутрішні санвузли + для хлопчиків + для дівчаток +
надвірні туалети , їх стан , ремонт . Накопичення та вивіз
сміття 2 контейнери харчових відходів . Стан укриттів 200
Проведені поточні ремонти у всіх приміщеннях капремонтами 102 і 108 осіб
а саме: дахів , заміна вікон 4 , іше . Ремонт їдальні 200
посадкових місць 150, забезп. стільцями + , лавами
Набір вир. приміщень + , укомпл. технол. + , ел.плита + , ел.піч +
 , холодильним + , мороз. обладнання +
 предм. особ. гігієни + , питний режим 200 питні фонтани
забезп. гарячою протічною водою 200 миючими, знежирюючими +
деззасобами + , розд. інвентарем + , столами + , кухонним
+ , столовим + , чайним посудом + . (2,5 осіб на 1 фонтан)
Водопостачання: центр. водогін + , локальний , колодязь шахтний
(трубчатий) , с-ма знезараження води: керампатрони шт. ,
бактериц. лампа , таблетками , запас хл.вапна кг, табл.
Каналізування: локальне септик , вигріб , вивезений .
Система опалення: центральне автономне + на газі + на твердому
паливі + пічне , від ел. енергії , запас твердого палива
Комп'ютерні класи 3 кільк. комп'ютерів 37 шт., вентсистема +
Потр. капремонт/реконструкції приміщення харчоблоку , їдальні
влашт. внутр. санвузлів , медпункту , ізолятора 200
Освітлення в навчальних приміщеннях природне штучне
вентиляція природна штучна . Стан меблів
Забезпеченість ЗІЗ (5-ти денний запас) , антисептиків
(потреба) , наявність б/к термометрів . Виконання Постанови
ГДСЛ № 10 від 06.09.21р.: (так), (ні).

Провелі обстеження: Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Хустського управління
ГУ ДПСС в Закарпатській області
(посада) (підпис) Федурця В.Л. (П.І.Б.)
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Присутні при обстеженні керівник освітнього закладу
Директор В.С.В. Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Лісотехнічний фаховий коледж
Колесник Н.Л.У. (підпис)

Центр
векторів
А.В.В.

Центр
векторів
В.В.В.


НЕДОЛІКИ(зауваження)

1. В усередині кімнати мієчний вентиль, прокипач
2. Відсутність реєстрації всіх осіб виходячи з кімнати.
3. Потрібно усунути запах зупорошеного

ПРОПОЗИЦІЇ:

Складено:

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хустського управління ГУ ДПСС в Закарпатській області (посада)


(підпис)


Фотування
дата


Зобов'язання керівника закладу (відповідальної особи)

1. Визначити відповідальних осіб при утворенні груп.

Дата «21» серпня 2023р.

Керівник закладу освіти, директор


Підпис


(П.І.Б.)