

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Хустського
міського голови

Василь КАЛИН

2023р.



АКТ

прийому готовності

**ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж
Національного лісотехнічного університету України»**

нового 2023 / 2024 навчального року

Повна адреса: м. Хуст, вул. А. Волошина, 66. Телефон: 4-40-93
Прізвище, ім'я, по батькові керівника- Липчей Михайло Степанович.

Відповідно до розпорядження Хустського міського голови «Про створення комісії для проведення вивчення стану захисних споруд закладів освіти, незалежно від типу та форми власності, розташованих на території Хустської територіальної громади» №51/02-05 від 09.05.2023 року перевірку готовності проводила комісія в складі:

Голова комісії - Василь КАЛИН - заступник міського голови.

Члени комісії: Олександр ЛИПЧЕЙ - заступник начальника управління освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської громади.

Василь ОРОС - начальник відділу містобудування та архітектури.

Ігор ПОП - головний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій.

Іван САБОВ - головний фахівець цивільного захисту Хустського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області, майор служби цивільного захисту.

Іван ПЕКАР – начальник Хустського районного управління ДПСС УЗакарпатській області.

Михайло ЛИПЧЕЙ - директор ВСП «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж НЛТУ України».

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти _____»

(наказ МОН №79 від «04» 02 2006 р.

2. У 2022/ 2023 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 20 груп, 317 студентів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік – є.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітальний ремонт - не виконувався

Поточний ремонт - виконувався поточний ремонт спортивної зали №1, а також поточний ремонт кабінетів 108,114,118,121,221,216,202,213, фойє на 2-му поверсі навчального корпусу.

Хто виконував роботи з ремонту будівель - ремонт проводився власними силами.

5. Стан території та її площа –стан території хороший. Трава покошена, живоплоти підстрижені. Площа території навколо навчального корпусу складає 2,4586 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд – котельня знаходиться у задовільному стані. Потребує ремонту їдальня, актові зала.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан- Сміття, що збирається у коледжі збирається у металічні і пластмасові контейнери і вивозиться фірмою « АВЕ», з якою підписані відповідні угоди.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан

Огорожа навколо навчального закладу металева, її стан задовільний. Бажано було б встановити огорожу спереду навчального корпусу.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСПЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття	м. Хуст, вул. А.Волошина,66	408	так	так	так	ГОТОВИЙ
Споруда						

подвійного призначення						
Найпростіше укриття						

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м. Хуст, вул.А. Волошина,66	є	є	є	ні	так	так	
Гуртожиток	м. Хуст, вул. Лизанця,27	є	є	є	ні	так	так	
Майстерня	М. Хуст, вул. Мічуріна,1	є	ні	ні	ні	так	ні	

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту		Примітка
		Фільтрувальними протигазами	Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)	

		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	89	30	33	100	110	
Здобувачі освіти	317	0	0	500	159	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респираторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) - немає;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) - ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - наявне, три камери ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) - наявне, п'ять камер.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан
Спортивна зала №2 з розмірами 30x18м, технічний стан задовільний.
Волейбольна площадка біля гуртожитку №3.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Хімії та біології	1		+	+		Є
Фізики та астрономії	1		+	+		Є
Електротехніки та електрообладнання	1		+	+		Є
Інформатики та комп'ютерної техніки	3		+	+		Є
Ремонту і експлуатації машин, механізмів і обладнання	1		+	+		Є

Матеріалознавства і гідравліки, обладнання деревообробного виробництва	1		+	+		€
БЖД і охорони праці	1		+	+		€

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Столярний цех №1	238,3	15	є	бетонна	Штучна і природня	є
Столярний цех №2	123,5	15	є	бетонна	Штучна і природня	є
Заточне відділення	15,2	1	є	бетонна	Штучна і природня	є
Слюсарно-механічне відділення	102,1	15	є	бетонна	Штучна і природня	є
Механічне відділення	51,7	10	є	бетонна	Штучна і природня	є
Клас тренажерів	32,6	2	є	дощата	Штучна і природня	є
Заточне відділення	14,9	1	є	бетонна	Штучна і природня	є
Кімната майстрів	15,2	4	є	дощата	Штучна і природня	є
Кабінет завідувача майстернями	16,4	1	є	дощата	Штучна і природня	є
Санвузли	30,7	6	є	бетонна	Штучна і природня	є
Слюсарна майстерня	53,7	15	є	паркет	Штучна і природня	є
Слюсарна майстерня	51,5	15	є	паркет	Штучна і природня	є

14. Наявність методичного кабінету- є.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників-є.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Компютери	56	56	

2	Принтери	16	16	
3	Мультимедійний проектор та екран	6	6	
4	телевізор	1	1	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 30x18м, укомплектовано обладнанням не повністю.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки. Не функціонує, потребує ремонту.

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм – меблів вистачає, стан меблів задовільний.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць -їдальня на 140 посадочних місць, функціонує, потребує ремонту; забезпеченість та стан меблів – забезпечена, стан задовільний; забезпеченість технологічним обладнанням- є, але бажано замінити на більш енергоефективне і сучасне; санітарний стан- потребує поточного ремонту, умови для миття рук є, але потрібні електрополотенця; Наявність проточної води: холодної -є, гарячої – немає.

21. Організація питного режиму- міське централізоване водопостачання.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів – є медичний кабінет у навчальному корпусі, оснащений згідно Положення про медичний кабінет, у штаті закладу є медсестра. Всі працівники закладу 1 раз в рік проходять щорічний медичний огляд.

23. Наявність і стан бібліотеки є в наявності, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури- підручників 40 тис. шт., художньої літератури 7 тис.шт., періодичних видань 12 шт. Забезпеченість підручниками за предметами 100%.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з норм.

Освітлення відповідає санітарним нормам.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення Є в наявності акт перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту-є;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання-є;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння- є достатньо, пройшли щорічне технічне обслуговування;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту - справна;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування- встановлена автоматична система сповіщення про пожежу у гуртожитку №3, де проживають студенти.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів - є утримуються у належному стані.

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами- не проводилось, тому що вимагає значних коштів, яких не виділялось.

Інші питання пожежної безпеки.

Наявні плани евакуації зі всіх приміщень навчального корпус, гуртожитку, навчальних майстерень.

28. Стан покрівлі –задовільний, місцями потребує заміни черепиці. Місцями потрібно замінити підшивку дошками.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання- централізоване від міського водопроводу, стан задовільний;
газопостачання (електропостачання) – централізоване міське;
каналізація -централізована міська .

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну- природня вентиляція через вікна , двері і вентиляційні канали.

31. Наявність підсобного господарства та його стан- відсутнє.

32. Наявність гуртожитку та його стан - є в наявності п'ятиповерховий гуртожиток, який розрахований на 360 чол., але гуртожиток потребує капітального ремонту даху (розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація, планується провести ремонт в 2023/2024 роках), п'ятого поверху. Також потребує дооснащення меблями, постільною білизною, побутовими приладами: холодильниками, пральними машинками, мікрохвильовими печами і ін. Також потрібно проводити ремонт опалювальної мережі.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) - всі працівники коледжу при прийомі на роботу проходять вступний та інструктаж на робочому місці. Також своєчасно проходять повторний інструктаж. Протоколи і журнали реєстрації інструктажів в наявності.

Перед початком навчального року всі студенти проходять вступний інструктаж, про що робиться відповідний запис у класному журналі, де кожний студент розписується.

Відповідальні працівники своєчасно проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, пожежної і техногенної безпеки, мають відповідні посвідчення.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан. Коледж має власну котельню, яка працює на газовому паливі. Робота по підготовці котельні до роботи в опалювальний сезон проводиться.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом- педагогічними працівниками і техперсоналом коледж забезпечений.

36. Наявність та реєстрація колективного договору- є колективний договір, який зареєстрований у відповідних інстанціях.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Голова комісії:

Василь КАЛИН

Члени комісії:

Олександр ЛИПЧЕЙ

Василь ОРОС

Ігор ПОП

Іван САБОВ

Іван ПЕКАР

Михайло ЛИПЧЕЙ



Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (військової (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 30 серпня.

1. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.

2. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).